

Plannr.	Omschrijving	Plantype
8	Bestaande toestand, dwarsdoorsnede, keuken, middenzaal, sanitaires. Sch. 1/50.	Doorsnede
9	Bestaande toestand, dwarsdoorsnede, keuken, middenzaal, sanitaires. Sch. 1/100. Idem plan aan n° 8.	Doorsnede
10	Bestaande toestand, dwarsdoorsnede, restaurant, middenzaal, cafe. Sch. 1/50.	Doorsnede
11	Bestaande toestand, dwarsdoorsnede, restaurant, middenzaal, cafe. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 10.	Doorsnede
12	Toestand ? Langsdoorsnede, inkomhal - balzaal - middenzaal. Sch. 1/50.	Doorsnede
13	Toestand ? Langsdoorsnede, inkomhal - balzaal - middenzaal. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 12.	Doorsnede
30	Nieuwe toestand langsdoorsnede 1 - 1. Sch. 1/50.	Doorsnede
31	Nieuwe toestand langsdoorsnede 1 - 1. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 30.	Doorsnede
32	Nieuwe toestand langsdoorsnede 2 - 2. Sch. 1/50.	Doorsnede
33	Nieuwe toestand langsdoorsnede 2 - 2. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 32.	Doorsnede
34	Nieuwe toestand langsdoorsnede 3 - 3. Sch. 1/50.	Doorsnede
35	Nieuwe toestand langsdoorsnede 3 - 3. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 34.	Doorsnede
36	Nieuwe toestand langsdoorsnede 4 - 4. Sch. 1/50.	Doorsnede
37	Nieuwe toestand langsdoorsnede 4 - 4. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 36.	Doorsnede
38	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 5 - 5. Sch. 1/50.	Doorsnede
39	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 5 - 5. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 38.	Doorsnede
40	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 6 - 6. Sch. 1/50.	Doorsnede
41	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 6 - 6. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 40.	Doorsnede
42	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 7 - 7. Sch. 1/50.	Doorsnede
43	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 7 - 7. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 42.	Doorsnede
44	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 8 - 8. Sch. 1/50.	Doorsnede
45	Nieuwe toestand dwarsdoorsnede 8 - 8. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 44.	Doorsnede
46	Nieuwe toestand, voorgevel. Sch. 1/50.	Gevel(s)
47	Nieuwe toestand, voorgevel. Sch. 1/100. Idem aan plan n° 46.	Gevel(s)
48	Nieuwe toestand, zijgevel links, zuidzijde. Sch. 1/50.	Gevel(s)
50	Nieuwe toestand, gevel kant floralihal. Sch. 1/100.	Gevel(s)
51	Bestaande toestand, voorgevel. Sch. 1/100.	Gevel(s)
52	Bestaande toestand, zijgevel rechts. Sch. 1/100.	Gevel(s)
53	Bestaande toestand, zijgevel links. Sch. 1/100.	Gevel(s)
61	Zijg. S.M.A.K. Sch. 1/100. Gevelaanzichten.	Gevel(s)
121	Afwerking halfcirkelvormige boogvormen daken zalen 6 en 8. Sch. 1/10.	Doorsnede
123	Metalen schuifpanelen. Sch. 1/20. Enkel aanzicht.	Gevel(s)
136	Middenvleugel, bewapening der funderingszolen. Sch. 1/20.	Detail(s)
138	Bijkomende betonelement. Bijkomende lintelen voor keldervensters. Sch. 1/50.	Detail(s)
140	Middenvleugel, vloer boven middenhal, bewapening der balken. Sch. 1/20.	Doorsnede
143	Middenhal, balkenrooster 1ste verdieping, bewapening der balken. Sch. 1/20.	Detail(s)
145	Middenvleugel funderingsbalk, ingang middenhall. Sch. 1/20.	Doorsnede
150	Nieuwbouw, veranderingswerken binnen en buitenlintelen. Sch. 1/20.	Detail(s)
152	Middenvleugel, terrasplaat fumoir, bewapening van balken. Sch. 1/20.	Doorsnede
153	Terrasplaat fumoir, wijzigingen bewapening balken. Sch. 1/20.	Doorsnede
154	Betonelementen. Sch. 1/200, 1/20, 1/10.	Detail(s)
170	Bouwaanvraag: aanpassen ramen cafetaria BA 1/2	Gevel(s)
171	Bouwaanvraag: nieuwe ramen kantoor in reserve en bouwen noodtrap BA 2/2	Gevel(s)
173	Burelen bouwen in de Reserve: doorsnedes en aanzichten	Doorsnede